

Firma Suunto wprowadziła opcjonalną aktualizację oprogramowania ver. 1.5.9 podnoszącą użyteczność i wydajność komputerów nurkowych DX, D6i, D6i Novo, D4i oraz D4i Novo (\*).

Nowe ulepszenia obejmują:

- Wybór trybu nurkowania został przeniesiony do podmenu "GENERAL SETTINGS" (dostęp po przytrzymaniu przycisku DOWN ok 2 sek.)
- Łatwiejsza i szybsza kalibracja cyfrowego kompasu w komputerach D6i (podobnie jak w DX). Dodana została możliwość kalibracji kompasu także w trakcie nurkowania.
- W komputerze D6i dodana została 3 mieszanina gazu w trybie NITROX (MIX3).
- Uproszczony, szybszy dostęp do funkcji stopera i APNEA Timer.
- Ulepszony algorytm sprawdzania stanu naładowania baterii i test czujnika ciśnienia. Wyświetlane jest napięcie baterii w voltach (V) \*\*



*\*\*Na wskazywany poziom naładowania baterii może wpływać temperatura lub utlenienie kontaktów.*

- W trybie FREE zmieniono końcową głębokość z 05 do 0,9 metra.

UWAGA: Po wgraniu oprogramowania zostaną utracone wszystkie wpisy w logbooku.

Pozostanie natomiast sumaryczny zapis godzin i ilości nurkowań w zakładce „Historia”.

Aktualizacja oprogramowania możliwa jest wyłącznie za pośrednictwem serwisu Suunto w Technice Podwodnej oraz autoryzowanych serwisów za granicą. Podczas wymiany baterii lub naprawy w wymienionych wyżej komputerach Suunto na życzenie Użytkownika oprogramowanie zostanie zaktualizowane w tym samym czasie, bez dodatkowych kosztów. Bez wymiany baterii lub innej procedury serwisowej koszt usługi może różnić się w zależności od danego kraju. W 2017 roku w serwisie Techniki Podwodnej wynosi ona 80 zł brutto.

**\*UWAGA: D4, D6, D9 i D9tx -w tych komputerach wymiana oprogramowania nie jest już możliwa!**